

Lp.	URZADZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY	UWAGI
1	KM-2530	ul. Złota 2 - I p, korytarz	4 805	Moduł bębna ... ok Developer ..... ok Fuser ..... ok	
2	KM-1635 PAE7770470	ul. Złota 2 - II p, korytarz	65 144	Moduł bębna ... 65 144 Developer ..... 65 144 Fuser ..... 65 144	Urządzenie wymaga konserwacji
3	KM-1620 AGH3091132	ul. Grodzka 3 - II p,	29 040	Moduł bębna ... 29 040 Developer ..... 29 040 Fuser ..... 29 040	
4	KM-1620 AGH3113831	ul. Narutowicza 37/39 - parter, korytarz	109 876	Moduł bębna ... 109 876 Developer ..... 109 876 Fuser ..... 109 876	Urządzenie wymaga konserwacji
5	KM-1635 PAE6622329	ul. Narutowicza 37/39 - I p, korytarz	97 132	Moduł bębna ... 97 132 - uszkodzony Developer ..... 97 132 Fuser ..... 97 132 - uszkodzony	Urządzenie wymaga konserwacji, oraz wymiany materiałów
6	KM-1635 PAE6629508	ul. Narutowicza 37/39 - I p, pok. 114	32 736	Moduł bębna ... 32 736 Developer ..... 32 736 Fuser ..... 32 736	Urządzenie wymaga konserwacji
7	KM-3530 AJK3110095	ul. Narutowicza 37/39 - II p, korytarz	162 697	Moduł bębna ... 462 922 Developer ..... 162 697 Fuser ..... 162 697 - uszkodzony	Urządzenie wymaga konserwacji
8	KM-1635 PAE7770550	ul. Wieniawska 14 - X p, pok. 1011	105 044	Moduł bębna ... 105 044 Developer ..... 105 044 Fuser ..... 105 044	
9	KM-1620 AGH3103825	ul. Wieniawska 14 - XII p, pok. 1207	238 054	Moduł bębna ... 238 231- uszkodzony Developer ..... 238 231 Fuser ..... 238 231- uszkodzony	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany zestawu PM
10	CANON NP 6216 F134400	ul. Wieniawska 14 - XIII p, pok.120507	700 249	Moduł bębna ... zużyty Developer ..... - Fuser ..... zużyty	Wymaga konserwacji, oraz wymiany materiałów. Potamana lewa obudowa
11	KM-2530	ul. Wieniawska 14 - XI p, pok. 1101	467 866	Moduł bębna ... 97 112 Developer ..... 97 107 Fuser ..... 259 694	Urządzenie wymaga konserwacji
12	KM-3035 AJH3115135	ul. Wieniawska 14 - XI p, pok. 1105	485 411	Moduł bębna ... 78 730 Developer ..... 78 730 Fuser ..... 78 730	Urządzenie wymaga konserwacji

Lp.	URZĄDZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY			UWAGI
				Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	203 628 203 628 203 628	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany rolek pobierania kaset I i II	
13	KM-3035 AJK3057438	ul. Wieniawska 14 – X p, pok. 1004	610 264	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	203 628 203 628 203 628	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany rolek pobierania kaset I i II	
14	KM-1620 AGH3087857	ul. Wieniawska 14 – X p, pok. 1000	449 933	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	149 800 149 800 149 800	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany modułu bębna	
15	KM-3035 AJK3118299	ul. Wieniawska 14 – IX p, pok. 906	231 100	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	231 100 – uszkodzony 231 100	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany materiałów	
16	CANON NP 1550 UBJ88161	ul. Wieniawska 14 – VII p, pok. 817	231 281	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	zużyty - zużyty	Wymaga konserw. oraz wym. materiałów. Uszkodzona pokrywa, brak tacy papieru	
17	KM-1635 PAE6622425	ul. Wieniawska 14 – VIII p, pok. 806	71 641	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	71 641 71 641 71 641		
18	KM-3035 AJK3115134	ul. Wieniawska 14 – VII p, pok. 806	558 351	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	114 126 – uszkodzony 114 126 – uszkodzony 114 126 – uszkodzony	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany zestawu PM	
19	KM-2530	ul. Wieniawska 14 – VII p, pok. 707	269 055	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	278 981 - uszkodzony 278 981	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany materiałów	
20	KM-1650 AGK3009501	ul. Wieniawska 14 – VII p, pok. 712	331 971	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	278 981 - uszkodzony 132 700 - uszkodzony 132 700	Urządzenie wymaga konserw. oraz wym. modułu bębna, Uszkodzony ADF	
21	KM-3035 AJK3115167	ul. Wieniawska 14 – VII p, pok. 712	98 648	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	98 648 98 648 98 648		
22	KM-3035 AJK3115157	ul. Wieniawska 14 – VI p, pok. 619	39 125	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	39 125 39 125 39 125		
23	AFICIO 1018 H6716900504	ul. Wieniawska 14 – VI p, pok. 618	288 189	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	924 924 924		
24	AFICIO 350 A7690840249	ul. Wieniawska 14 – VI p, pok. 604	255 710	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	ok ok ok	Urządzenie wymaga konserwacji. Brak języka polskiego.	

Lp.	URZĄDZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY			UWAGI
				Moduł bębna ...	Developer .....	Fuser .....	
25	KM-3035 AJK3114144	ul. Wieniawska 14 – VI p, pok. 602	291 763	145 522	291 760	291 760	Wymaga konserwacji. Uszkodzony ADF, do wymiany elektroda transferowa
26	KM-1635 PAE6622537	ul. Wieniawska 14 – V p, pok. 507	12 912	12 912	12 912	12 912	
27	KM-2530	ul. Wieniawska 14 – V p, pok. 501	725 367	162 180	162 180	404 957 - uszkodzony	Urządzenie wymaga konserw. oraz wymiany fusera
28	AFICIO 220 H2401003342	ul. Wieniawska 14 – V p, pok. 512	667 964	23 423	23 423	ok	Do wymiany rolka transferowa
29	KM-3060 QBA7X00656	ul. Wieniawska 14 – IV p, pok. 415	92 253	92 253	92 253		
30	KM-2530	ul. Wieniawska 14 – IV p, pok. 409	626 908	zuzity	354 000	5 647	Do wymiany moduł bębna, uszkodzony ADF, brak klapy podajnika ręcznego
31	KM-3060 QBA7X00772	ul. Wieniawska 14 – III p, pok. 309	116 039	116 039	116 039		Urządzenie wymaga konserwacji
32	KM-3530	ul. Wieniawska 14 – III p, pok. 305	599 615	515 317 – uszkodzony	204 956	204 956	Urządzenie wymaga konserw. oraz wym. modułu bębna
33	KM-2530	ul. Wieniawska 14 – II p, pok.204	884 994	132 534	132 534	189 716 - uszkodzony	Uszkodzony ADF, do wymiany fuser
34	KM-3035 AJK3036337	ul. Wieniawska 14 – I p,	87 121	87 121	87 121	87 121	Do wymiany fuser
35	KM-1635 PAE7770280	ul. Wieniawska 14 – I p,	28 994	87 121 – uszkodzony	28 994	28 994	
36	KM-3035 AJK3121112	ul. Wieniawska 14 – I p,	343 701	8 932	8 932	343 700	

Lp.	URZĄDZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY			UWAGI
				Moduł bębna ...	Developer .....	Fuser .....	
37	KM-3060 QBA7X00771	ul. Leszczyńskiego 14 – I p, pok. 22	290 380	293 598 – uszkodzony			Do wymiany zestaw PM, uszkodzona prowadnica papieru
				293 598			
				293 634			
38	KM-2530	ul. Leszczyńskiego 20 – VII p, pok. 704	263 392	3 199			
				3 199			
				3 199			
39	KM-1635 PAE7979137	ul. Leszczyńskiego 20 – VI p, pok. 602	132 818	132 818			
				132 818			
				132 818			
40	KM-1635 PAE7979140	ul. Leszczyńskiego 20 – VI p, pok. 604	298 751	148 751			Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany zestawu PM
				298 751			
				298 751			
41	KM-4035 AJL3020292	ul. Leszczyńskiego 20 – VI p, pok. 604	144 467	144 468			Urządzenie wymaga konserwacji
				83 221			
				144 467			
42	KM-1620 AGH3090978	ul. Leszczyńskiego 20 – VI p, pok. 606	156 176	156 176			
				156 176			
				156 176			
43	KM-3060 QBA7X00776	ul. Leszczyńskiego 20 – V p, pok. 503	197 229	2 261			
				2 261			
				2 261			
44	KM-2530	ul. Leszczyńskiego 20 – IV p, pok. 403	306 366	33 514			
				142 257			
				33 499			
45	KM-1500 XAU4245781	ul. Leszczyńskiego 20 – III p, pok. 301	38 923	38 923			
				38 923			
				38 923			
46	KM-1500 XAU4245498	ul. Leszczyńskiego 20 – III p, pok. 303	91 034	91 034			
				91 034			
				91 034			
47	CANON NP 1215 DSZ07364	ul. Leszczyńskiego 20 – II p, pok. 205	506 865	20 254			Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany materiałów
				-			
				USZKODZONY			
48	KM-1635 PAE7979138	ul. Leszczyńskiego 20 – I p, pok. 103	62 444	62 444			
				62 444			
				62 444			

Lp.	URZĄDZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY	UWAGI
49	SHARP AR-5012	ul. Leszczyńskiego 20 – I p, pok.106	97 527	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	
50	KM-1635 PAE6622120	ul. Leszczyńskiego 20 – PARTER, pok. ARCHIWUM	135 453	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	
51	KM-1620 AGH3082057	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. Parter, pok. 3	293 746	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	
52	KM-1635 PAE6622310	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. I p, pok.111	41 022	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	Urządzenie wymaga konserwacji. Brak języka polskiego.
53	KM-1635 PAE7770467	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. I p, pok.110	75 212	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	Urządzenie wymaga konserwacji.
54	KM-1635 PAE7564193	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. I p, pok.110	78 828	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	Urządzenie wymaga konserwacji.
55	KM-2530	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. I p, pok.108	283 951	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	Urządzenie wymaga konserwacji.
56	KM-3035 AJK3057435	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. I p, pok.120	595 267	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	
57	KM-1635 PAE6519573	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. II p, pok.219	50 828	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	
58	KM-1500 XAU4242614	ul. Leszczyńskiego 20 – niski bud. II p, pok.216	69 676	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	
59	KM-2030 KY52194D	pl. Łokietka 1 – p I, pok. 9	444 159	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany materiałów
60	KM-3060 QBA7X00777	pl. Łokietka 1 – p I, pok. 11	120 123	Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	

Lp.	URZĄDZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY	UWAGI
61	KM-3530	pl. Łokietka 1 – p I, pok. 14	93 096	Moduł bębna ...	95 584
				Developer .....	330 645
				Fuser .....	95 307
62	KM-1635 PAE7770283	pl. Łokietka 1 – p I, pok. 15	86 630	Moduł bębna ...	86 630
				Developer .....	86 630
				Fuser .....	86 630
63	KM-C2525E PAX8407405	pl. Łokietka 1 – p II, pok. 20	BMW - 137960 COLOR - 124961	Moduł bębna ...	165 075
				Developer .....	k-17257,CMY- 44 893
				Fuser .....	266 173
64	KM-3035 AJK3109782	pl. Łokietka 1 – p II, pok. 22	351 922	Moduł bębna ...	9 152
				Developer .....	9 152
				Fuser .....	351 910
65	KM-1500 XAU4245787	pl. Łokietka 1 – PARTER	41 038	Moduł bębna ...	41 038
				Developer .....	41 038
				Fuser .....	41 038
66	KM-3050 PAH6803570	pl. Łokietka 1 – Powielarnia	645 554	Moduł bębna ...	25 697
				Developer .....	25 697
				Fuser .....	25 697
67	AFICIO MP6001 V6902800280	pl. Łokietka 1 – Powielarnia	369 684	Moduł bębna ...	369 684
				Developer .....	369 684
				Fuser .....	369 684
68	KM-1620 AGH3113836	ul. 3-go maja 5 – niski parter, korytarz	104 844	Moduł bębna ...	104 844
				Developer .....	104 844
				Fuser .....	104 844
69	KM-3035 AJK3070269	ul. 3-go maja 5 – I p. korytarz	133 985	Moduł bębna ...	133 985
				Developer .....	133 985
				Fuser .....	318 008 – uszkodzony
70	KM-2530	ul. 3-go maja 5 – II p. korytarz	703 734	Moduł bębna ...	369 137
				Developer .....	369 124
				Fuser .....	369 124
71	KM-2530	pl. Litewski 1 – I p, pokoił w korytarzu	608 941	Moduł bębna ...	235 880
				Developer .....	235 880
				Fuser .....	235 880 - uszkodzony
72	KM-3060 QBA7X00707	pl. Litewski 1 – II p, pokoił w korytarzu	160 309	Moduł bębna ...	162 576
				Developer .....	162 576
				Fuser .....	162 576

Caraf-serwis

Marzec Wasilewski  
20-346 Lublin, ul. Długa 5  
NIP 539-17-33-50 P.E.G. 060793900

Lp.	URZĄDZENIE	LOKALIZACJA	STAN LICZNIKA (TOTAL)	PODZESPOŁY	UWAGI
73	KM-1620 AGH3090982	pl. Litewski 1 – parter, pok. 1	68 808	Moduł bębna ... 68 808 Developer ..... 68 808 Fuser ..... 68 808	Urządzenie wymaga konserwacji.
74	KM-1620 AGH3085296	ul. Kowalska 4 – II p, pok. 205	79 039	Moduł bębna ... 79 039 Developer ..... 79 039 Fuser ..... 79 039	Urządzenie wymaga konserwacji. Uszkodzona pokrywa boczna.
75	KM-3060 QBA7X00993	ul. Kowalska 4 – II p, korytarz	173 875	Moduł bębna ... 179 071 Developer ..... 179 072 Fuser ..... 41 378	
76	KM-1620 AGH3162116	ul. Okopowa 11 – lip, korytarz	93 019	Moduł bębna ... 93 019 Developer ..... 93 019 Fuser ..... 93 019	Urządzenie wymaga konserwacji.
77	KM-3035 AJK3114143	ul. Magnoliowa -	296 194	Moduł bębna ... 296 194 Developer ..... 296 194 Fuser ..... 296 194	
78	KM-1620 AGH3113829	ul. Zana – pok. 220	249 883	Moduł bębna ... 124 236 Developer ..... 249 883 Fuser ..... 249 883	Urządzenie wymaga konserwacji. Uszkodzona pokrywa boczna.
79	KM-3060 QBA7X00994	ul. Zana – pok. 710	122 412	Moduł bębna ... 123 210 Developer ..... 123 210 Fuser ..... 123 210	Urządzenie wymaga konserwacji. Zacięcia w ADF
80	KM-1650 AGK3019524	ul. Filaretów – pok. 103	196 601	Moduł bębna ... 19 700 Developer ..... 196 601 Fuser ..... 196 601	Urządzenie wymaga konserwacji.
81	KM-1635 PAE662580	ul. Filaretów – pok. 104 A	18 325	Moduł bębna ... 18 325 Developer ..... 18 325 Fuser ..... 18 325	
82	KM-1620 AGH3113979	ul. Filaretów – pok. 204	121 500	Moduł bębna ... 121 500 Developer ..... 121 500 Fuser ..... 121 500 – uszkodzony	Urządzenie wymaga konserwacji oraz wymiany materiałów.
83	KM-3060 QBA7X00698	ul. Filaretów – pok. 206-207	210 911	Moduł bębna ... 60 687 Developer ..... 214 688 Fuser ..... 214 695	
84				Moduł bębna ... Developer ..... Fuser .....	