

ERRATA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - TOM II

KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA ZADASZENIA SCENY MUSZLI KONCERTOWEJ

W OGRODZIE SASKIM W LUBLINIE

OPIS TECHNICZNY PKT 4 „UWAGA” NA STR 9 OTRZYMUJE BRZMIENIE:

UWAGA!

Rodzaj tkaniny nie może powodować konieczności zmian konstrukcyjnych.

abastan
Łukasz Dłucik
Pracownia Projektowa

Łukasz Dłucik

11.08.2017

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Dyrektor
Wydział Inżynierii Budowlanej
Prof. Tadeusz Dziubiński