



1	LD11
2	LD21
3	LD31
4	LD41
5	LD12
6	LD22
7	LD32
8	LD42

Listwa połączeniowa czujników kontrolnych, montaż z boku szafy



1	LD11
2	LD21
3	LD31
4	LD41
5	LD12
6	LD22
7	LD32
8	LD42

Listwa zasilająca, montaż na dole szafy od frontu



XG - zasilanie gwarantowane,  
 XNG - zasilanie niegwarantowane,  
 WNT - zasilanie wentylatora,  
 KD - kontrola otwarcia drzwi.  
 Złączki zaciskowe 3-polowe ZDU 2.5-2/3AN,  
 Złączki śrubowe 2-polowe WDU 2.5