Garbo Maciej Kowal
Ul. Strzeszewskiego 15/17, 20-153 Lublin
NIP: 7132522644, REGON 387060166

RAPORT Z PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO (ROCZNEGO) OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarządu Drogi:

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

JNI:	Nr drogi:	Kilometraż:	Data przeglądu:
31000240	**2425L**	**0+716**	**17.03.2023**

Występują uszkodzenia do usunięcia w trybie awaryjnym:		Występują uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:		Występują uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:		Ocena stanu technicznego	
						średnia	2,60
						całego obiektu	**2,60**
TAK	~~nie~~	~~tak~~	nie	~~tak~~	nie		

Uwagi:

W trybie awaryjnym wykonać naprawę nawierzchni nad dylatacjami.
Do 2024 r. wykonać remont lub przebudowę mostu.

Lublin, 2023 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI
− PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu			
1	Numer ewidencyjny (JNI): 31000240	5	JAD: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
2	Nr drogi: 2425L	6	Najbliższa miejscowość: Lublin, ul. Mełgiewska
3	Kilometraż: 0+716	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rz. Bystrzyca
4	Rodzaj obiektu: most	8	Długość obiektu: 45,40

STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	UB	DB	RB						4	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	RA	PA	UA					3	nie	
3	Nawierzchnia jezdni	DA	RA	UA	NA					2	nie	
4	Nawierzchnia chodników i krawężniki	DA	NA	RA	UA	PA	PB			3	nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS	DS						3	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	WB	UB	KB	CB	OB				2	nie	
7	Urządzenia odwadniające	UM	NS	OM						3	nie	
8	Izolacja pomostu	CA								0	nie	
9	Konstrukcja pomostu	CB	OB	KZ	KB	BB				3	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	RB	OB	CB	KB	KZ	BB	UB		2	nie	
11	Łożyska	KS	NS	BS						2	nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	DA	RA	CA	UA	KS	US			1	nie	
13	Przyczółki	CB	OB	UB	KZ	NB	KB	RB		3	nie	
14	Filary	CB	OB	UB	KZ	NB	KB	RB		3	nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									5	nie	
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia cięgien									-		
20	Cięgna									-		
21	Urządzenia obce											
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2,60		
Temperatura: +12°C		**OCENA CAŁEGO OBIEKTU:**								**2,60**		

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń)**:**
Nie występują.

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń)**:**
Nie występują.

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***

Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		
2. Aktualna nośność obiektu		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		
4. Szerokość skrajni na obiekcie		
5. Wysokość skrajni na obiekcie		
6. Skrajnia / światło pod obiektem		

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
Wykonano.

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE		
Rodzaj zalecenia	**Potrzeba wykonania****	**Tryb wykonania**
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2. Ograniczenie nośności do 20 [t]	utrzymać wprowadzone ograniczenia	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do 30 [km/h]		
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do …..[cm]	nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	nie	
8. Oznakowanie obiektu	nie	
9. Przeprowadzenie *przeglądu rozszerzonego* poza planem przeglądów	nie	
10. Przeprowadzenie *przeglądu szczegółowego* poza planem przeglądów	nie	
11. Wykonanie prac porządkowych (czystość i konserwacja)	tak	1
12. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach **: TAK		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	**Nr uprawnień**	**Podpis**	**Data przeprowadzenia przeglądu:**
dr inż. Maciej Kowal	LUB/0214/OWOM/10		17.03.2023
dr inż. Krzysztof Śledziewski			

DECYZJA/WNIOSEK ZASTĘPCY DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW DS. ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA

Data:

pieczęć i podpis

DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW (wypełnić tylko gdy jest wniosek Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Mostów ds. Zarządzania i Utrzymania):

Data:

pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

** – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak" lub „nie", *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego*

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 31000240

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek
1	Nasypy i skarpy				
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł				
3	Nawierzchnia jezdni	Naprawić ubytki nawierzchni i koleiny	A	m2	20
		Uszczelnić nawierzchnię jezdni w obrębie dylatacji	A	m2	50
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Uzupełnić ubytki nawierzchni	A	m2	1
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony				
6	Belki podporęczowe, gzymsy				
7	Urządzenia odwadniające				
8	Izolacja pomostu				
9	Konstrukcja pomostu				
10	Konstrukcja dźwigarów głównych				
11	Łożyska				
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki				
14	Filary				
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa				
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka				
18	Urządzenia ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Wykonawca przeglądu:

Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
dr inż. Maciej Kowal	17.03.2023		W trybie awaryjnym wykonać naprawę nawierzchni nad dylatacjami. Do 2024 r. wykonać remont lub przebudowę mostu.
dr inż. Krzysztof Śledziewski	17.03.2023		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Utrzymania i Remontów				

Załącznik 1 do protokołu przeglądu podstawowego

JNI: 31000240	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU** z dnia 17.03.2023r.	Karta nr 1.1

Fot. 1. Widok od strony prawej

Fot. 2. Widok na chodnik

JNI: 31000240	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU** z dnia 17.03.2023r.	Karta nr 1.2

Fot. 3. Widok na jezdnię

Fot. 4. Widok na ustrój i przestrzeń podmostową

Załącznik 2 do protokołu przeglądu podstawowego

JNI: 31000240	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia 17.03.2023r.	Karta nr 2.1

Fot. 5. Typowe uszkodzenia w obrębie skrzydeł: deformacje, rysy i ubytki materiału

Fot. 6. Typowe uszkodzenia nawierzchni na chodniku: deformacje, ubytki materiału i przemieszczenia

Fot. 7. Typowe uszkodzenia belek podporęczowych: ubytki i korozja betonu, wegetacja roślin, osady i wykwity. Typowe uszkodzenia balustrad po obu stronach obiektu: zniszczenie powłoki malarskiej oraz korozja elementów balustrady

Fot. 8. Liczne przecieki wody na płycie pomostu świadczące o nieszczelności izolacji

Fot. 9. Uszkodzenia oczepu filara oraz dźwigarów głównych: przecieki wody, wegetacja roślin, korozja zbrojenia w następstwie nieszczelności dylatacji

Fot. 10. Typowe uszkodzenia przyczółków, m.in.: przecieki wody i osady (świadczące o nieszczelności urządzeń dylatacyjnych), pęknięcia, korozja zbrojenia