



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin




ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP.0500.8.2016

Lublin, dnia 8 lutego 2016 r.



Pan Dariusz Jezior
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.1.12.2016

Odpowiadając na interpelację z dnia 14 stycznia 2016 r. dotyczącą niewłaściwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia oraz al. Władysława Andersa uprzejmie informuję Pana Radnego, że obecnie skoordynowanie skrzyżowań odbywa się w relacji od al. Andersa (skrzyżowanie S031) do skrzyżowania S081. Z uwagi na to, że potok ruchu od strony Al. Tysiąclecia jest kolizyjny względem wymienionej wcześniej relacji z al. Andersa niemożliwym jest jednoczesne skoordynowanie obu potoków z sąsiednim skrzyżowaniem. Dodatkowo skrzyżowanie S081 musi pracować na takiej samej długości cyklu co S031 (wymóg skoordynowania skrzyżowań) więc tę samą długość cyklu należy rozdysonować pomiędzy ruch dla 4 wlotów, co uniemożliwia skoordynowanie obu wymienionych wcześniej potoków ruchu z sąsiednim skrzyżowaniem.

Koordynacja z al. Andersa została wprowadzona jako rozwiązanie optymalne z uwagi na większe natężenie ruchu oraz konieczność uniknięcia zablokowania jezdni dla przeciwnego kierunku ruchu (od ul. Mełgiewskiej w stronę Al. Tysiąclecia).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin
3. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk