



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin




ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP-OR.0500.17.2014

Lublin, dnia 20 lutego 2014 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 21. 02. 2014
L.Dz.....zał. 

Pan Tomasz Pitucha
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin


Do sprawy: OR-ZU-II.0003.1.29.2014

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 29.01.2014 r., w sprawie poprawy wyjazdu z ul. Koło w ul. Janowską uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu uwarunkowań lokalnych rejonu skrzyżowania ulic Janowskiej i Koło za zasadne uznano zastosowanie lustra drogowego, które w sposób doraźny poprawi warunki widoczności. Zamontowanie lustra zostanie zlecone do realizacji po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu. Ponadto w ww. projekcie planowane jest ujęcie znaku B-20 („STOP”) na ul. Koło oraz znaków D-1 („droga z pierwszeństwem”) na ul. Janowskiej. Oznakowanie powyższe poprawi postrzegalność skrzyżowania.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na znacznym pochyleniu podłużnym ul. Koło, bezpośrednio przed ul. Janowską, rozważane jest wprowadzenie nietypowego rozwiązania jakim jest ustawienie dwóch sztuk ogrodzeń U-12a w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.

Jednocześnie informuję, że ul. Koło jest drogą nieurządzoną, a poprawę parametrów ulicy można zapewnić jedynie poprzez docelową budowę ulicy Koło, co będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


Stanisław Kalinowski

Do wiadomości:
Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin



Urząd Miasta Lublin



Sekretarz Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: sekretarz@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

OR-ZU-II.0003.1.29.2014

Lublin, dnia 7 lutego 2014 r.

Pan

Kazimierz Pidek

Dyrektor

Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Do sprawy: BRM-II.0003.1.29.2014

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

3060.2014.DG

Wpłynęło dn. 12-02-2014
Przyjęto przez:
Małgorzata Wilk



071005007

przekazując interpelację Radnego Rady Miasta Lublin Tomasza Pituchy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie pilnej konieczności poprawy wyjazdu z ul. Koło w ul. Janowską w Lublinie, proszę o przygotowanie na podpis właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin projektu odpowiedzi w przedmiocie interpelacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2014 r.

Sekretarz Miasta Lublin


Andrzej Wojewódzki

Załącznik:

- interpelacja Radnego Rady Miasta Lublin Tomasza Pituchy z dnia 29 stycznia br. w sprawie pilnej konieczności poprawy wyjazdu z ul. Koło w ul. Janowską w Lublinie.

Tomasz Pitucha
Radny Miasta Lublin

Lublin, 2014-01-29

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	31. 01. 2014
L.Dz.....zał..... <i>Pit</i>	

Pan Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

**Interpelacja radnego
w sprawie pilnej konieczności poprawy wyjazdu z ul. Koło w ul. Janowską**

Szanowny Panie Prezydencie

Wyjazd z ulicy Koło znajduje się na samym łuku ul. Janowskiej. Jego geometria i usytuowanie sprawiają, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza w warunkach zimowych mocno nachylona, oblodzona ulica stwarza poważne problemy dla ruchu- zarówno pojazdów jak też pieszych. Brak jest chodnika, pobocza a nawet barierki, która pozwoliłaby pieszym przytrzymać się podczas schodzenia po pochyłości. Docierają do mnie zgłoszenia od mieszkańców, którzy przewracają się idąc do przystanku i zsuwają się po pochyłości wprost na ruchliwą ulicę. Podobny problem mają kierowcy- poślizg auta grozi niekontrolowanym wyjazdem na ul. Janowską wprost pod nadjeżdżające z dużą prędkością pojazdy.

Ulica Koło nie jest zaliczona do żadnej z kategorii zimowego utrzymania i działania podejmowane są tylko na wezwanie, przy czym odstęp czasowy pomiędzy zgłoszeniem a reakcją służb wynosi około doby.

W imieniu mieszkańców ul. Koło zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie działań w celu skutecznej poprawy sytuacji. Niezbędne jest moim zdaniem objęcie tego wyjazdu wzmocnionym dozorem służb zimowego utrzymania, zainstalowanie poręczy dla pieszych, ustawienie lustra drogowego na przeciwko wyjazdu a w sprzyjających warunkach pogodowych poprawa geometrii wyjazdu poprzez zmniejszenie nachylenia ul. Koło.

Z poważaniem
Tomasz Pitucha