



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: kancelaria@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

GK-MO-III.7021.10.2016

Lublin, dnia 4 .02.2016 r.

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.1.2016

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do naprawy schodów do wąwozu Kalinowszczyzna na osiedlu XXX-lecia uprzejmie informuję iż:

Zgodnie ze stanem ewidencji gruntów omawiane schody w większej części leżą na działce nr 18 arkusz 1 obręb 14 należącej do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR”.

Na działce nr 3/2 arkusz 3 obręb 14 należącej do Gminy Lublin znajduje się jedynie ok. 4,5 mb (spośród ok. 20 mb) przedmiotowych schodów – w załączeniu mapa przedstawiająca przedmiotowe schody.

Gmina Lublin może wydatkować środki finansowe z budżetu miasta na realizację prac tylko w zakresie terenów do niej należących. Jednak poprawienie części należącej do Gminy nie zmieni stanu technicznego schodów jako całości. Koniecznym jest, aby Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” będąc właścicielem



ok. 80% schodów zdecydowała się na ich remont, wtedy Wydział Gospodarki Komunalnej, również w tym samym czasie, może dokonać naprawy fragmentu położonego na działce należącej do Gminy Lublin.

Zaznaczyć należy jednak, że efekty wykonanych remontów będą krótkotrwałe, gdyż kąt nachylenia schodów do poziomu terenu wąwozu jest stosunkowo duży, co jest przyczyną osuwania się stopni.

W celu trwałego rozwiązania problemu osuwania się schodów, należałoby wybudować nowe schody lub przebudować istniejące tak, aby przebiegały ukośnie na skarpie, a nie prostopadle w stosunku do linii dna wąwozu. Tym sposobem schody uległyby wydłużeniu przy jednoczesnym zmniejszeniu kąta ich nachylenia.

Aktualnie stwierdzono, że schody są dość stabilne zabezpieczone szpilkami konstrukcyjnymi na całej długości, bez ruchomych fragmentów, czy ubytków kostki brukowej.

Załącznik:

1. Mapa – schody Kiwerskiego 7

Artur Szymczyk

**Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin**

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Suchanowska
za pośrednictwem BRM Lublin
2. Pan Piotr Kowalczyk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Pan Andrzej Wojewódzki
Sekretarz Miasta Lublin
4. a/a