



Pani Elżbieta Satowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 procedury przeprowadzania kontroli¹ pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin (dalej: „Wydział AK”) – inspektor Tomasz Pałysewicz sprawdził w kierowanej przez Panią Szkole Podstawowej nr 30 sprawowanie kontroli nad pływalnią szkolną.


Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 28.06.2016 r. Zgodnie z § 19 ust. 5 ww. procedury przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanego obszaru, opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski mające na celu ich wyeliminowanie.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wydział AK pozwalają na pozytywną ocenę sprawowania kontroli wewnętrznej nad pływalnią. Zatrudnieni ratownicy posiadali odpowiednie uprawnienia. Zauważyć jednak należy, że dopiero po zakończeniu niniejszej kontroli uzyskała Pani formalne potwierdzenie, że basen ma długość pozwalającą na zapewnienie bezpieczeństwa tylko przez jednego ratownika na każdej zmianie.

W § 2 pkt 3a i b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszary wodnego² (zw. dalej „rozporządzeniem”) ustalone zostały minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę pływalni. Stosownie do tego przepisu minimalne wymagania dla pływalni uzależnione są od długości niecki basenowej i wynoszą:

- dla niecki basenowej o długości do 25 m – jeden ratownik wodny.
- dla niecki basenowej o długości 25-50 m – dwóch ratowników wodnych,
- dla niecki basenowej o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych.

1 Załącznik do zarządzenia Nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);
2 Z dnia 23.01.2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 108),



Według projektu technicznego basen miał 25,00 m długości. Dopiero po kontroli Wydziału AK Szkoła zleciła wykonanie jego pomiaru. Z okazanego "protokołu inwentaryzacji długości niecki basenowej"³, wynika, że długość niecki basenowej na poszczególnych torach faktycznie ma wymiar pomiędzy 24,89 a 24,91 m, a nie jak wskazano w projekcie technicznym 25 m.

Wprawdzie zgodnie z tym pomiarem basen ma długość poniżej 25 m i pełnienie służby przez jednego ratownika jest zgodne z przywołanym wyżej przepisem rozporządzenia, jednak należy zwrócić uwagę, że długość ta jest bliska granicy 25 m powyżej której wymagane byłoby sprawowanie opieki na każdej zmianie przez 2 ratowników. Należy również zaznaczyć, że ww. rozporządzenie określa jedynie wymagania minimalne dotyczące liczby ratowników wodnych, natomiast do Pani jako dyrektora jednostki należy zapewnienie obsady ratowniczej w liczbie osób, która gwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z basenu (w tym przypadku dzieci).

W związku z powyższym rekomenduję:

W porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin rozważyć konieczność zwiększenia obsady ratowniczej na każdej zmianie biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych *w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszary wodnego.*

Proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć sprawozdanie z realizacji powyższych zaleceń – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do wymienionej na wstępie procedury przeprowadzania kontroli⁴.

**z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli**


Anna Morow

Do wiadomości:

1. Wydział Sportu i Turystyki UM Lublin
2. Wydział Oświaty i Wychowania

3 Sporządzony przez firmę Florexpól Bis sp. z o.o w dniu 18.04.2016 r.

4 <http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=135056>