



PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

NIEKTÓRE CECHY FIZ. - MECH.

Q	czwartorzęd
Qh	holocen
Qp	plejstocen
Qpg	gliny zwalowe
Qpz	zwały glazowiskowe
Qpf	osady zczeczne lodowcowe



WYKRESY ZALEŻNOŚCI MIĘDZY LICZBĄ
WĄLECZKOWAŃ "n", A STOPNIEM
PLASTYCZNOŚCI J.L. GRUNTÓW SPOISTYCH.



Stan tw. plast. Stan plast. Stan miękko plast.

[illegible]

Rodzaj narzędzi wiertniczych

••	luz.	luźny
◉	śr.zag	średnio zagęszczony
☺	zag	zagęszczony

Sian gruntów spoistych

♀	z.w.	zwały
○	p.z.w.	półzwały
♂	tw.pl.	twardoplastyczny
—●	pl.	plastyczny
●	m.pl.	miękkoplastyczny
—●	pl.	plyny

Włgtoñość gruntu

s.	szapa
dl.	dluto
sp.	świder spiralny
ł.w.	tyżka wiertnicza
ł	łom

Wilgotność gruntu

s	grunt suchy
m.w.	grunt mało wilgotny
w	grunt wilgotny
m	grunt mokry
n	grunt nawodniony

Wilgotność gruntu

m	mały
s	średni
d	duży
b.d.	