

## ERRATA nr 2

do Specyfikacji technicznej Branży sanitarnej Instalacji Wentylacji dla zadania: „Przebudowa poddasza Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie”.

W w/w specyfikacji wprowadza się następujące zmiany:

1. str.7, pkt. 2.2. d) tabela ma postać – zmiany zostały podkreślone:

Ozn. wentyl.	Lokaliz. wentylatora	Wym. param. wentylatora	Typ wentylatora, średnica, napięcie, maksymalne parametry
		Min. wydat. [m3/h]	
W-1	328	2250	kanałowy, wyciszony, DN315; 230V; <u>2A</u> ; <u>287W</u> ; <u>2830 obr/min.</u> ; <u>70dB(A)</u>
W-2	316	<u>11 100</u>	kanałowy, wyciszony, DN560; 400V; <u>4,2A</u> - <u>2360W</u> ; 1540 obr/min.; 63dB(A)
W-3	325 (dach)	900	<u>dachowy</u> , wyciszony, DN225; 230V; <u>192W</u> ; <u>0,8A</u> ; 2650 obr/min.; <u>77dB(A)</u>
W-4	304(dach)	900	<u>dachowy</u> , wyciszony, DN225; 230V; <u>192W</u> ; <u>0,8A</u> ; 2650 obr/min.; <u>77dB(A)</u>

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
*inż. Tadeusz Dziuba*