


Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi renowacji i naprawy stylowych mebli w budynku Trybunału Koronnego, Rynek 1 w Lublinie - Wykaz mebli do renowacji, zakres prac, rodzaj tkaniny

Lp.	Fotel Ludwik XVI tronowy Nr inwentarzowy, Lokalizacja	Zakres prac
1	7/260, sala ślubów I piętro	Renowacja foteli tronowych Ludwik XVI. Zakres prac stolarskich: rozbiórka na elementy pierwsze, czyszczenie starych powłok lakieru, odgrzybianie i odkorniczenie preparatem Anti-Insekt firmy Remmers, szpachlowanie, klejenie, wzmacnianie konstrukcji mebla drewnianymi elementami, lakierowanie (podkład biały, 2- składnikowy, poliuretany firmy ICA, lakier nawierzchniowy – biały, 2-składnikowy poliuretany firmy ICA), malowanie elementów złotem według oryginalnego wzoru, ostatnia warstwa – malowanie lakierem bezbarwnym (lakier 2-składnikowy poliuretany firmy ICA). Zakres prac tapicerskich: zmiana tkaniny na tkaninę obiciową OPAL1036B – kolor róż (szer. tkaniny 1,4 m, dł. na 1 fotel tronowy 1,8 m.b.), wymiana wypełnienia – pianka T35, watałina tapicerska i pokrycie płótnem (surówka), wykończenie taśmą gwoździową ozdobną dopasowaną do koloru tkaniny.
2	7/264, sala ślubów I piętro	jw.
Lp.	Fotel Ludwik XVI Nr inwentarzowy, Lokalizacja	Zakres prac
1	7/257, sala ślubów I piętro	Renowacja foteli Ludwik XVI. Zakres prac stolarskich: rozbiórka na elementy pierwsze, czyszczenie starych powłok lakieru, odgrzybianie i odkorniczenie preparatem Anti-Insekt firmy Remmers, szpachlowanie, klejenie, wzmacnianie konstrukcji mebla drewnianymi elementami, lakierowanie (podkład biały, 2- składnikowy, poliuretany firmy ICA, lakier nawierzchniowy – biały, 2-składnikowy poliuretany firmy ICA), malowanie elementów złotem według oryginalnego wzoru, ostatnia warstwa – malowanie lakierem bezbarwnym (lakier 2-składnikowy poliuretany firmy ICA). Zakres prac tapicerskich: zmiana tkaniny na tkaninę obiciową OPAL1036B – kolor róż (szer. tkaniny 1,4 m, dł. na 1 fotel 1,4 m.b.), wymiana wypełnienia – pianka T35, watałina tapicerska i pokrycie płótnem (surówka), wykończenie taśmą gwoździową ozdobną dopasowaną do koloru tkaniny.
2	7/261, II piętro	jw.



3	7/262, sala ślubów I piętro	jw.
4	7/263, II piętro	jw.
5	7/271, II piętro	jw.
6	7/273, II piętro	jw.
7	7/275, II piętro	jw.
8	7/279, II piętro	jw.
9	7/4141, sala ślubów I piętro	jw.
10	7/4235, sala ślubów I piętro	jw.
<b>Lp.</b>	<b>Krzeseł Ludwik XVI Nr inwentarzowy, Lokalizacja</b>	<b>Zakres prac</b>
1	7/3935, pokój 101 I piętro	Renowacja krzesel Ludwik XVI. Zakres prac stolarskich: rozbiórka na elementy pierwsze, czyszczenie starych powłok lakieru, odgrzybianie i odkorniczenie preparatem Anti-Insekt firmy Remmers, szpachlowanie, klejenie, wzmacnianie konstrukcji mebla drewnianymi elementami, lakierowanie (podkład biały, 2- składnikowy, poliuretanowy firmy ICA, lakier nawierzchniowy – biały, 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA), malowanie elementów złotem według oryginalnego wzoru, ostatnia warstwa – malowanie lakierem bezbarwnym (lakier 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA). Zakres prac tapicerskich: zmiana tkaniny na tkaninę obiciową OPAL1036B – kolor róż (szer. tkaniny 1,4 m, dł. na 1 krzesło 0,8 m.b.), wymiana wypełnienia – pianka T35, watalina tapicerska i pokrycie płótnem (surówka), wykończenie taśmą gwoździową ozdobną dopasowaną do koloru tkaniny.
2	7/4025, pokój 101 I piętro	jw.
3	7/4026, pokój 101 I piętro	jw.
4	7/4027, II piętro	jw.
5	7/4034, II piętro	jw.
6	7/4035, pokój 101 I piętro	jw.
7	7/4036, pokój 101 I piętro	jw.
8	7/4040, II piętro	jw.



9	7/4043, I piętro	jw.
10	7/4047, I piętro	jw.
11	7/4051, I piętro	jw.
12	7/4054, II piętro	jw.
13	7/4056, pokój 101 I piętro	jw.
14	7/4057, II piętro	jw.
15	7/4058, pokój 101 I piętro	jw.
16	7/4061, I piętro	jw.
17	7/4062, pokój 101 I piętro	jw.
18	7/4063, pokój 101 I piętro	jw.
19	7/4064, pokój 101 I piętro	jw.
20	7/4067, I piętro	jw.
21	7/4068, pokój 101 I piętro	jw.
22	7/4069, pokój 101 I piętro	jw.
23	7/4113, II piętro	jw.
24	7/4118, pokój 101 I piętro	jw.
25	7/4121, pokój 101 I piętro	jw.
26	7/4122, I piętro	jw.
27	7/4123, pokój 101 I piętro	jw.
28	7/4124, pokój 101 I piętro	jw.
29	7/4126, pokój 101 I piętro	jw.
30	7/4129, pokój 101 I piętro	jw.
31	7/4130, II piętro	jw.
32	7/4131, I piętro	jw.

33	7/4133, pokój 101 I piętro	jw.
34	7/4135, pokój 101 I piętro	jw.
35	7/4140, pokój 101 I piętro	jw.
36	7/4142, I piętro	jw.
37	7/4148, I piętro	jw.
38	7/4151, I piętro	jw.
39	7/4161, I piętro	jw.
40	7/4164, pokój 101 I piętro	jw.
41	7/4167, pokój 101 I piętro	jw.
42	7/4171, pokój 101 I piętro	jw.
43	7/4204, I piętro	jw.
44	7/4205, I piętro	jw.
45	7/4210, pokój 101 I piętro	jw.
46	7/4211, pokój 101 I piętro	jw.
47	7/4216, pokój 101 I piętro	jw.
48	7/4217, I piętro	jw.
49	7/4222, pokój 101 I piętro	jw.
50	7/4223, I piętro	jw.
51	7/4225, I piętro	jw.
52	7/4229, I piętro	jw.
53	7/4230, I piętro	jw.
54	7/4260, pokój 101 I piętro	jw.

Lp.	Stół Ludwik XVI półokrągły (połówka) Nr inwentarzowy	Zakres prac
1	4/808/4529	Renowacja stołu Ludwik XVI (stół półokrągły - połówka). Zakres prac stolarskich: rozbiórka na elementy pierwsze, czyszczenie starych powłok lakieru, odgrzybianie i odkorniczenie preparatem Anti-Insekt firmy Remmers, szpachlowanie, klejenie, wzmacnianie konstrukcji mebla drewnianymi elementami, zmiana na blatach starej okeiny na nową okleinę naturalną, brzożową (gr. okleiny min. 1,5 mm max 2 mm), lakierowanie (podkład biały, 2- składnikowy, poliuretanowy firmy ICA, lakier nawierzchniowy – biały, 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA), malowanie elementów złotem według oryginalnego wzoru, ostanienia warstwa – malowanie lakierem bezbarwnym (lakier 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA).
2	4/808/4543	jw.
Lp.	Stół Ludwik XVI (duży) Nr inwentarzowy	Zakres prac
1	4/808/4532	Renowacja stołu Ludwik XVI (stół duży duży z sali ślubów). Zakres prac stolarskich: rozbiórka na elementy pierwsze, czyszczenie starych powłok lakieru, odgrzybianie i odkorniczenie preparatem Anti-Insekt firmy Remmers, szpachlowanie, klejenie, wzmacnianie konstrukcji mebla drewnianymi elementami, zmiana na blatach starej okeiny na nową okleinę naturalną, brzożową (gr. okleiny min. 1,5 mm max 2 mm), lakierowanie (podkład biały, 2- składnikowy, poliuretanowy firmy ICA, lakier nawierzchniowy – biały, 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA), malowanie elementów złotem według oryginalnego wzoru, ostanienia warstwa – malowanie lakierem bezbarwnym, (lakier 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA).
Lp.	Stół Ludwik XVI (owalny) Nr inwentarzowy	Zakres prac
1	4/808/4544	Renowacja stołu Ludwik XVI (stół owalny). Zakres prac stolarskich: rozbiórka na elementy pierwsze, czyszczenie starych powłok lakieru, odgrzybianie i odkorniczenie preparatem Anti-Insekt firmy Remmers, szpachlowanie, klejenie, wzmacnianie konstrukcji mebla drewnianymi elementami, zmiana na blatach starej okeiny na nową okleinę naturalną, brzożową (gr. okleiny min. 1,5 mm max 2 mm), lakierowanie (podkład biały, 2- składnikowy, poliuretanowy firmy ICA, lakier nawierzchniowy – biały, 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA), malowanie elementów złotem według oryginalnego wzoru, ostanienia warstwa – malowanie lakierem bezbarwnym (lakier 2-składnikowy poliuretanowy firmy ICA).



