



Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.135.2014.

Lublin, dnia 24 lipca 2014 r.

**Pan
Marcin Nowak
Radny Rady Miasta Lublin**

za pośrednictwem

**Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.138.2014

Odpowiadając na interpelację Pana z dnia 07.07.2014. w sprawie wad technicznych muszli koncertowej znajdującej się na terenie Ogrodu Saskiego wyjaśniam, że przyczyną nieszczelności przekrycia jest niewłaściwe naszym zdaniem zastosowanie i zużycie techniczne materiału, z którego jest ono wykonane. Płyty poliwęglanowe (lexan) poddawane są wahaniom temperatury, co przy ich dużych rozmiarach powoduje istotne odkształcenia termiczne (rozszerzenia i skurcze), które powodują rozszczelnianie się połączeń. W ramach rewaloryzacji Ogrodu Saskiego zastosowane zostały elastyczne taśmy uszczelniające zmniejszające skutki odkształceń termicznych płyt. Obecne przecieki są efektem postępującej degradacji lexanu i stopniowego rozszczelniania się połączeń płyt w miejscach, gdzie występują największe ruchy termiczne wywołane różnicą temperatur pomiędzy latem i zimą. Płyty nie były wymieniane.

W ramach bieżącej konserwacji wykonano zabezpieczenie elementów drewnianych sceny (podłoga, konstrukcja przekrycia, ściany) z robotami towarzyszącymi za kwotę brutto 49 200,00 zł

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk