



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

ZDM-OR-OR.0003.20.2011

Lublin, dnia 04 listopada 2011 roku

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców I  
W P R O S B A

Dnia 2011 - 11 - 08

L. Dz. .... zał. (-) *A. Mury*

**Pan Tomasz Pitucha**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
za pośrednictwem  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

dot. interpelacji z dnia 31 sierpnia br. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Diamentowej i Medalionów

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 31 sierpnia 2011 roku dotyczącą przebudowy skrzyżowania ulic Diamentowej i Medalionów w trakcie remontu ulicy Diamentowej, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie jest możliwa przebudowa tego skrzyżowania. W związku z zaistniałymi możliwościami przeznaczenia środków finansowych w budżecie miasta na poprawę stanu technicznego dróg miejskich do przeprowadzenia szybkiego remontu zakwalifikowano m.in. odcinek ulicy Diamentowej od skrzyżowania z ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Medalionów jako najbardziej zniszczony i wymagający pilnej naprawy.

Ze względów formalnych, jako najszybszą formę realizacji zaplanowanych prac, wybrano wykonanie remontu tego odcinka ulicy polegającego na odtworzeniu zniszczonych elementów ulicy, takich jak nawierzchnia jezdni i chodników, bez zmian geometrycznych wymagających przygotowania większego zakresu dokumentacji, co uniemożliwiłoby realizację tego zadania w tym roku.

Ponadto ulica Diamentowa zaliczona jest do podstawowego układu komunikacyjnego, kategorii powiatowej w klasie technicznej G (główna). Podstawowym zadaniem tego rodzaju ulic jest prowadzenie ruchu pomiędzy dzielnicami miasta z ograniczeniem bezpośredniej obsługi przyległego terenu. W związku z powyższym,



dla tej klasy technicznej ulic, warunki techniczne dotyczące dróg publicznych określają m.in. minimalne odległości pomiędzy skrzyżowaniami, tj. co najmniej 400 m oraz zalecenie ograniczenia liczby zjazdów na przyległe tereny. Dodatkowo należy stwierdzić, że na tym odcinku ulica Diamentowa posiada po 2 pasy ruchu do jazdy w każdym kierunku rozdzielone wąskim pasem dzielącym. Z tego też powodu manewry włączania się do ruchu w lewym kierunku z ul. Medalionów byłyby bardzo niebezpieczne, tym bardziej że istniejące włączenie ul. Medalionów do ul. Diamentowej znajduje się tuż za łukiem poziomym, co wpływa na ograniczenie widoczności w sąsiedztwie tego włączenia.


W związku z powyższym, zarówno ze względów formalnych jak i technicznych, przebudowa tego skrzyżowania w proponowanej formie jest niemożliwa.

Uprzejmie proszę o przyjęcie informacji i wyjaśnień.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta Lublin
4. aa.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Stanisław Kalinowski