



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

Lublin, 23.10.2017 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Króla Władysława Łokietka 1
WPEŁNIŁO

Dnia 25. 10. 2017

OK 36699

L.Dz. Zał.

Pan Piotr Popiel

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.8.2017

Szanowny Panie!

Odpowiadając na Pana zapytania dotyczące budynku przy ul. Lubartowskiej 31, po uzyskaniu informacji od ZNK, wyjaśniam:

Ugięty strop nad parterem (lokal użytkowy) w kamienicy przy ul. Lubartowskiej 31 został podstemplowany i w chwili obecnej nie stanowi zagrożenia. Po wykonaniu dokumentacji oraz w miarę posiadania odpowiednich środków finansowych zarządca przystąpi do jego wymiany.

Natomiast odnośnie lokalu nr 1 w w/w budynku to znajdują się w nim dwie jednostki grzewcze tj. piec węglowy i urządzenie typu „koza”. Według opinii kominiarskiej piec podłączony jest prawidłowo i jest dopuszczony do użytkowania. W chwili obecnej pracownicy administratora, tj. ZW ADE-EM CENTRUM, są na etapie likwidacji wentylatora elektrycznego, który został samowolnie umieszczony w przewodzie kominowym (w którym znajduje się „koza” lokalu nr 1) przez najemcę lokalu nr 2. Po wykonaniu powyższego pracownicy Spółdzielni Pracy Kominiarzy dokonają ponownego sprawdzenia przewodu kominowego w celu oceny prawidłowego podłączenia i funkcjonowania urządzeń grzewczych.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk

Do wiadomości/Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta Lublin
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a