



Widok od strony południowej



Jw.



Widok od strony południowej



Południowo-wschodni narożnik



Południowo-wschodni fundament słupa (narożny)



Skarpa od strony wschodniej, obrzeża, krzaki



Widok na narożnik po stronie południowo-wschodniej (na halę pneumatyczną)



Fundament po stronie południowo-wschodniej (środkowy)



Widok na północno-wschodni narożnik



Północna strona boiska (wykop pod mur oporowy, hałdy ziemi)



Północna strona boiska (fragment bez warstwy klinującej)



Północna strona boiska (wykop pod mur oporowy, hałdy ziemi)



Północna strona boiska (wykop pod mur oporowy, hałdy ziemi)



Północno-zachodni narożnik (skarpa ziemi, obrzeża, hałdy urobku)



Północna strona boiska (wykop pod mur oporowy, hałdy ziemi)




jw. - wykop pod mur oporowy



Północno-zachodni narożnik (obrzeża, hałda ziemi)



Koniec rozebranego muru ogrodzeniowego, ziemia, zarośla



Hałdy urobku



Zachodnia strona boiska



Strona północno-zachodnia - zarośla, koniec rozbieranego muru ogrodzeniowego



Strona zachodnia - fundament słupa



Fundament słupa 7 m (30x30x150 cm)



Skarpa po stronie zachodniej



Strona południowa - miejsce ze sprowadzonymi przewodami



Strona południowa - przewody



Strona południowa - projektowany i nie wykończony wjazd na boisko



Narożnik południowo-zachodni (wjazd jw.)



Strona południowo-zachodnia - nie wykończony fragment nawierzchni



Narożnik północno-zachodni - zarośnięte hałdy urobku



Strona zachodnia - zarośnięta skarpa boiska



Strona zachodnia - zarośnięte zbocze boiska, miejsce pod mur oporowy MO-03



Studzienka chłonna



Studzienka chłonna - wewnątrz